

# Reifendrucksensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „coala“ vom 6. September 2021 um 15:04

[Zitat von Holzfaeller](#)

[...] ab welchem Baujahr wurden Reifendrucksensoren verbaut ? Kann man diese auch nachrüsten ? [...]

Servus,

die Zusatzausstattung bezüglich Reifendrucksensoren gab es beim 7P schon immer. Ab Nov. 2014 wurde das dann für Neuwagen Pflicht, weshalb der Touareg als Standardausrüstung ein indirekt messendes System ("Plattrollwarner") bekam, welches ohne Radsensoren auskam\*. Die "richtige" RDKS mit Radsensoren kostete Aufpreis.

Da bei der Standardvariante u.a. die Funkempfänger in den Radkästen fehlen, ist eine Nachrüstung nach dem Schema einfach vier Reifendrucksensoren montieren zu lassen, nicht möglich. Es gibt z.B. von Kufatec aber Nachrüstsätze, da liegst du so bei gut 700 Euro, zzgl. Montagekosten für die Sensoren beim Reifendealer.

Grüße

Robert

\* Nachträgliche Korrektur, da Fehler rein gehauen: Beim 7P existiert ausschließlich ein Reifendruckkontrollsystem mit Sensoren in den Rädern, siehe hierzu auch Beiträge #10 und 11.