

Temperaturfühler für Automatiköl nachträglich einbauen

Beitrag von „coala“ vom 10. September 2021 um 10:03

Servus,

ein Temperaturfühler ist bereits verbaut. Und auch wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, so bekommst du bei Überschreitung des Grenzwerts dennoch eine Warnmeldung im Kombiinstrument. Sollte also entbehrlich sein, ein zusätzlicher Fühler.

Grüße

Robert