

Kupplung und Zuheizer

Beitrag von „Fat Frank“ vom 4. März 2005 um 12:43

Hai,

ich habe von Anfang an (Januar 2005) einen knochig reingehenden 2 Gang. Bei kaltem Motor ist es am schlimmsten.

Werkstatt meint ich solle erst mal die 3000 Km voll machen, vorher dürften sie nicht ran. Also werde ich demnächst nochmal nachsehen lassen.

Gruß

Frank