

# Injektoren oder Steuergerät...

**Beitrag von „AndiSchmitz“ vom 14. September 2021 um 19:48**

MAHLZEIT. Ich melde mich mit einem Problem. Und zwar ging mein 2012er 7P gestern in den Notlauf, schüttelte sich ein wenig und ich bekam diese Fehlermeldung. Der Wagen hat 149tkm gelaufen und vor 5000km neue Dichtungen an den Injektoren bekommen. Nun fuhr ich den Wagen in die Werkstatt und diese tippt, warum auch immer auf einen Defekt im Motorsteuergerät. Laut meiner Recherche sind es aber zu 99% die Injektoren.

Nun habe ich bei ds Zukancic 1499€ für 6 neue Bosch oder 799€ für 6 generalüberholte angeboten bekommen.

Kann jemand was mit dem Fehler anfangen bzw. Mir einen Tipp geben wie ich das Problem eingrenzen könnte?

Hoffe auf hilfreiche Antworten.

Grüße Andreas