

Geber 2 für NOx

Beitrag von „Roslin1887“ vom 20. September 2021 um 19:46

Ich habe das gleiche Problem. Bei VW haben sie gesagt, dass der Stecker im Fahrzeug korrodiert ist. Heute versucht es zu beheben. Hat nicht geklappt. Sieht auch aus, als hätte er keinen Kontakt zueinander. Hat jemand ne Idee, was ich machen kann, ohne wieder 500€ zu bezahlen?

Viele Grüße