

Räder Montagehilfe

Beitrag von „pe7e“ vom 23. September 2021 um 07:22

Hi,

bei mir war der Zentrierdorn mit dabei.

Laut Anleitung soll das Fahrwerk im Wagenhebermodus auf Auto (nicht Lademodus oder Offroadmodus) stehen. Ich habe bisher auch mit allen anderen Modi keine negativen Erfahrungen gemacht. Weder Lademodus noch Extralevel haben bei mir beim 7L oder beim 7P negative Auswirkungen gehabt.

Gruß Peter