

Motor Saugrohrklappe defekt - Touareg I - 7L - V10 TDI Motor BLE

Beitrag von „SwissT“ vom 23. September 2021 um 14:12

Die Klappen leiern mit der Zeit aus und wackeln im Fahrbetrieb etwas hin und her.

Das Steuergerät erkennt das und setzt einen Fehler.

Prüf die Klappen auf Spiel. Wenn sie Spiel haben, wirst du um einen Tausch wohl nicht herum kommen.