

# **Motor Saugrohrklappe defekt - Touareg I - 7L - V10 TDI Motor BLE**

**Beitrag von „Kaleun69“ vom 23. September 2021 um 22:01**

Hallo SwissT, habe die Klappe getauscht gegen eine gebrauchte. Fehler ist in der Tat weg.

Problem ist somit gelöst.

Die Messwerte zeigen auch hier wieder die bekannten Grenzen auf

angedrosselt: Sollwert 25,3% ==> Istwert 25,3% // offen: Sollwert 100,6% ==> Istwert 95,9%

Wird so vermutlich dann seine Richtigkeit haben.

Vielen Dank für die Rückmeldung.