

# Standheizung Steuergerät nicht erreichbar

**Beitrag von „MaxNorthSails“ vom 23. September 2021 um 22:21**

Guten Abend zusammen,

bin der Max, lese schon manchmal still mit und habe nun eine Frage zu unserem Dickerchen. Dieser ist ein 2009er 7L North Sails V6 TDI mit 176kw, den wir uns kürzlich zugelegt und schon liebgewonnen haben.

Der Wagen hat einen Webasto Zuheizer und laut VCDS folgenden Fehler damit:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb

Teilenummer: 7L6 907 040 AM

Bauteil: CLIMATronic R/L 4537

Codierung: 0001030

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 7BB62A833E97155396-802E

1 Fehler gefunden:

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)

004 - kein Signal/Kommunikation

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl

Teilenummer SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K

Bauteil: J285 KOMBI-INST. 9733

Revision: KHH06V42

Codierung: 0007101

Betriebsnr.: WSC 33912 002 1048576

VCID: 40CC9D6F13F1B68B83-8014

1 Fehler gefunden:

00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 82

Kilometerstand: 211564 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2021.09.18

Zeit: 23:48:43

-----  
Adresse 18: Standheizung

nicht erreichbar

Frage 1: Wo fängt man nun am Besten an mit der Problemlösung. Steuergerät für Zuheizung ausbauen und öffnen?

Frage 2: Ich verfolge so oder so den Plan das Ganze zur Standheizung aufzurüsten. Geht damit eine Lösung meines Problems einher, weil bspw. Sowieso das stg geändert werden muss?

Freue mich auf eure Unterstützung, scheint hier ein super Forum zu sein 😊