

Wechsel Keilrippenriemen 4.2 TDI

Beitrag von „steven4.2“ vom 26. September 2021 um 19:30

Hallo zusammen,

an meinem 7P 4.2 TDI ist ein Wechsel des Keilrippenriemens notwendig.

Nach Reparaturanleitung ist die untere Schraube (1) des Spannelements eine Umdrehung zu lösen und dann der Spanner mit der Schraube (2) der Spannrolle gegen den Uhrzeigersinn zu entspannen.

Beim Drehen an der Spannrollenschraube löst sich diese jedoch, statt den Spanner zu entspannen.

Hat jemand einen Tipp?

[B5934120-4C7D-4D5F-BE65-63F8A5774F27.jpg](https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/26703-wechsel-keilrippenriemen-4-2-tdi/?postID=322939#post322939)

Danke und Gruß

Steven