

Ethanol im V6 benziner

Beitrag von „V8.in.der.nacht“ vom 29. September 2021 um 21:15

Warscheinlich weil die Leitungen/Einspritzdüsen etc. Nicht für e85 ausgelegt sind.

Anscheinend hast du noch mal Glück gehabt