

Kabelbaum Fußraum Fahrerseite

Beitrag von „DarkAsmo“ vom 2. Oktober 2021 um 09:46

Hab ich reingeschaut, aber nicht wirklich etwas gefunden. Das sind Kabel mit 6mm² oder 8mm² Querschnitt. Als Kabel für die Batterie wohl eher zu schwach. Könnte es evtl. die Multimedia Versorgung sein? Da ich Wasser im Fussraum hatte, habe ich alle Kabel wegen Korrosion gekappt und erneut verbunden (mit Klemmen). Hab mir aber Klemmen für 6er/8er Kabel bestellt. Ich hoffe das es gut geht. Falls nicht - allways look on the bright side of life 😊