

# **RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!**

**Beitrag von „TouaregDD“ vom 3. Oktober 2021 um 05:19**

Habe mein RNS510 auf 5238 aktualisiert

Nun ebenfalls das Problem mit der RFK

Hat jemand das RFK-FIX ?

Vielen Dank!