

# Abstellgleis: Beiträge, die nicht ins ursprüngliche Thema passten

**Beitrag von „TouaregDD“ vom 3. Oktober 2021 um 18:05**

Ja ich bin stets zufrieden und habe in all den Jahren einmal dieses Problem mit der Wasserpumpe gehabt. Einfach getauscht und gut war es.

Ablauf des Wasserpumpen wechself:

Deckel für Wasserpumpe aufgeschraubt.

2 Befestigungsschrauben der Wasserpumpe gelöst. Wasserpumpe mit zwei Fingern rausgezogen . Neue Wasserpumpe wieder rein und deckel wieder zugeschraubt . Fertig ☐

Kenne keine Fabrikate oder Motoren die mal kein Problem mit der Wasserpumpe hatten .

Das gibts beim Passat. eim BMW beim Mazda !

[Zitat von pe7e](#)

Gruß von Pe73 (der gern seinen 2,5er fährt 😊 )

Da freut sich der Drehzahlmesser auf der Autobahn bei 140Km/h . Wie war das ? 175Km/h Eingetragen Höchstgeschwindigkeit.

Ja ich weis du hast es nicht eilig kannst auch mal auf der Landstrasse stunden lang einem LKW mit 80Km/h hinterher fahren . Da das überholen mit dem 2.5Tdi Touareg absolut nicht möglich ist.

Gruß von TouaregDD ( der gerne seinen 5.0Tdi fährt und nicht neidisch auf einen 2.5Tdi ist ☐)