

# **Anzeige im Cockpit: Wählhebel nicht in P, Fahrzeug kann nicht abgeschlossen werden**

**Beitrag von „Dogopit“ vom 12. Oktober 2021 um 22:06**

Hallo

Habe jetzt zum 2. mal die Anzeige, dass der Wählhebel nicht auf P ist und ich das Auto nicht abschließen kann.

Der Automatikhebel ist aber in P

Beim ersten Mal war es nach mehrmaligem hin und herschauten wieder ok.

Diesmal hat das leider nicht funktioniert, da ich grad im Urlaub in Italien bin, fuhr ich zum VW Händler.

Musste ca 50km fahren und als ich dort war, hat alles wieder funktioniert.

Er hat dann den Fehlerspeicher ausgelesen und er meinte das wäre ein Softwarefehler,

Er könne nichts machen, da nix angezeigt wird.

Kann das sein?

Danke

VG

Rolf