

Anzeige im Cockpit: Wählhebel nicht in P, Fahrzeug kann nicht abgeschlossen werden

Beitrag von „pe7e“ vom 13. Oktober 2021 um 10:12

Hi,

es kann sein, dass der Fehlereintrag erst dann kommt, wenn der Schlüssel zum Abschließen des Fahrzeugs wird. Vielleicht war deshalb kein Eintrag bei dir vorhanden.

Gruß Peter