

Apple CarPlay / Android Auto für das RNS 850 - erfolgreich eingebaut

Beitrag von „steven4.2“ vom 23. Oktober 2021 um 09:16

Ich habe nun gestern sämtliche Anschlüsse verdrahtet und alles nach Anleitung angeschlossen. In der Anleitung von Joyecar tauchen weniger Kabel auf, als an dem Kabelstrang (1x Pink, 1x Orange, 1x braun, 1x rot) dran sind. Ich nehme an, dass diese Kabel nicht notwendig sind.

Leider passiert beim Gedrückthalten von NAV und auch beim Menüknopf am Lenkrad absolut nichts.

Strom scheint das System aber zu haben, da ich ein dazugehöriges WLAN-Netz finden kann.

Wo würdet ihr mit der Fehlersuche beginnen?

Gruß

Steven