

Bordnetzsteuergerät und Zentralsteuergerät Komfort tauschen (V10)

Beitrag von „Wlad880ru“ vom 26. Oktober 2021 um 16:19

Das Bordnetzsteuergerät unterbricht die Spannungsversorgung zum Komfortgerät, AFS, Heizung, Grund ist ein Kurzschluss im Sensorkreis Heckpneumatik 77, so war es bei mir