

Türgriff hinten links Keyless

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 28. Oktober 2021 um 07:41

Hallo zusammen, hat jemand eine Anleitung für den Ausbau vom Türgriff?

Laut VCDS ist der Sensor hinten links defekt, dadurch hat sich jetzt (vermutlich) das ganze keyless System abgeschaltet.

Kann ich den einzelnen Türgriff ggf. rausprogrammieren bzw. abklemmen?

Gruß

Olli