

Bremsen Austausch - Touareg II V6TDI

Beitrag von „pe7e“ vom 5. November 2021 um 18:03

Hi,

zu1: ein neuer Sattel mit Einbau wird um die 500€ liegen.

zu2: das was da abgerissen ist, ist eine Entlüftungsschraube. Wenn man alle 2 - 3 Jahre die Bremsflüssigkeit wechselt, dann ersetzt man die vorhandenen Entlüftungsschrauben. In 2 - 3 Jahren gammeln die neuen Schrauben meist nicht fest. Ergo: wenn er bisher gescheit und fachgerecht gewartet wurde, dann sollte nichts passieren.

zu3: von einer "Schuld" vom jetzigen Mechaniker würde ich nicht ausgehen. Meist ist der vorherige Mechaniker schuld - entweder wurde die Schraube nicht ersetzt oder die Schraube zu fest angedonnert oder beides. Folglich wird die jetzige Werkstatt da auch nichts aus Kulanz machen (höchstens den Einbau weil der originale Bremssattel ziemlich teuer ist).

P.S.: von Ausbohren beim Bremssattel rate ich dringend ab. Wenn dabei nur ein Span in das Bremssystem gelangt ... 😬

BTW@Hase112: wir haben hier im Forum einen Vorstellungsthread - der darf gern genutzt werden 😊

Gruß Pe7e