

Bremsen Austausch - Touareg II V6TDI

Beitrag von „mi18ha10“ vom 6. November 2021 um 11:30

Hallo erstmal,

es kann vorkommen, dass diese Ventilschraube festrostet und somit beim Lösen abscheren kann, was sich jedoch bei entsprechender Vorsicht vermeiden lässt. Wenn sie allerdings beim Festschrauben abschert, so ist der Mechaniker schuld an der Misere. Mit etwas Geduld und Gefühl lässt sich der Rest der Ventilschraube ausdrehen ohne den ganzen Bremssattel zu wechseln. Diese Prozedur tun sich aber die wenigsten an. Im Grunde wäre das so, wie einen Schuh wegwerfen nur weil der Schuhsenkel gerissen ist.

LG