

Loch in Karosse hinter dem Rücklicht links

Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 10. November 2021 um 11:04

Morgen Gemeinde, da ist die Öleinfüllöffnung der entkoppelbaren Stabilisatoren, wenn verbaut. Das Facelift hat sie leider nicht mehr.... Schade.

<https://www.ebay.de/itm/VW-TOUAREG...7-127634-2357-0>

Gruß René