

# Luftfahrwerk: Problem mit dem externen Druckluftanschluss

**Beitrag von „Prinz Gurki“ vom 15. November 2021 um 19:36**

Hallo Zusammen,

bei meinem 2007 Touareg (R5) habe ich seit dem Austausch des Kompressors ein Problem mit dem Druckluftanschluss für die Reifen. Wenn ich den Schlauch anschließe, zischt es kurz und es gibt das Signal im Kombiinstrument. Allerdings öffnet das Ventil anschließend nicht, wenn ich den Hebel am Schlauch drücke, um den Reifen aufzupumpen.

Wer hat eine Idee woran das liegen könnte?

Viele Grüße aus Hamburg,

joachim