

Klima-Automatik

Beitrag von „Sellek“ vom 17. November 2021 um 20:29

Habe das Problem gelöst

habe bei Schindelar einen alten Sicherheitsgurtstecker geholt und bei Beifahrerseite eingesteckt,

jetzt läuft die Klima auf beiden Seiten synchron

Gruß Hubert