

# Öltemperaturanzeige

**Beitrag von „coala“ vom 18. November 2021 um 22:14**

Servus Mark,

dem KI nach fährst du doch keinen V6 TDI sondern - farblich zugeordnet - den „R“ PHEV?

Da haben wir leider noch nicht allzu viele Benutzer im Forum, mit diesem Modell. Eine Überhitzung ist es garantiert nicht, Hannes hat das schon richtig ausgeführt, eher ein Software-Bug, wenn deine beiden Fotos annähernd zeitgleich aufgenommen sind. Würde ich mal an die Kundenbetreuung von VW reporten und nachfragen was da los ist.

Grüße

Robert