

Bremse lässt sich ganz durchtreten

Beitrag von „coala“ vom 18. November 2021 um 22:24

Servus,

alle zwei Jahre sollte das gemacht werden. Und zwar unabhängig von der Laufleistung. Da geht es nicht nur um mögliche Dampfblasenbildung bei höherer Beanspruchung, sondern auch um die Vermeidung von Korrosion im gesamten Hydrauliksystem.

Das muss aber jetzt mit deinem Fehlerbild nicht in Zusammenhang stehen, es sei nur einfach erwähnt.

Grüße

Robert