

zuheizer kontrollieren?

Beitrag von „donadi“ vom 19. November 2021 um 23:06

Hallo Basti,

ich hatte genau das gleiche - zu wenig Spannung im MWB 001. Bei mir ist es (mindestens) eine defekte Lötstelle, welche ich schon mit bloßem Auge sehen konnte.

Ich habe mir eine aufbereitete Heizung geholt und diese eingebaut. Wenn du willst, kannst du bei dir natürlich mal diese Punkte nachlöten und schauen was passiert. Hier die Bilder:

Beitrag

[RE: Standheizung läuft nicht, hinterlegt aber keine Fehler](#)

Habe heute die Heizung umgebaut - alles funktioniert. Der Messwertblock zeigt jetzt auch die korrekte Spannung.

Ich habe meine alte Heizung aufgemacht und auf antrieb eine kalte Lötstelle am Masseanschluss gefunden.

Wäre jetzt kein Act es zu richten, aber wer weiss was die noch für Probleme auf der Platine hat.

[touareg-freunde.de/attachment/54311/](https://www.touareg-freunde.de/attachment/54311/)

[touareg-freunde.de/attachment/54312/](https://www.touareg-freunde.de/attachment/54312/)

@Wlad880ru :

Спасибо за твой совет обратить внимание на низкое сопротивление я сам не заметил.

donadi

19. November 2021 um 22:44

[IMG_5152.jpg](#)

[IMG_5153.jpg](#)

Gruß, Adrian