

# Frage zu Verschleißkontakt Bremse vorne

Beitrag von „pilot\_flying“ vom 20. November 2021 um 13:13

Hallo zusammen!

Ich habe gerade meine vorderen Bremsen neu machen lassen (Scheiben und Beläge) und nun sagt mir die Werkstatt, sie haben die originalen Warnkontakte (sogar bei VW) bestellt und es wäre nur noch ein Kontakt pro Rad. Ich bin mir aber sicher, dass vorher beide Beläge pro Rad überwacht wurden und auch in den technischen Zeichnungen bei ETKA etc. ist immer ein Y-Kabel eingezeichnet.

Verbaut wurde (laut Rechnung) ATE 24819000132~2630110.

Wenn ich die Nummer bei Google suche sieht man auf den Bildern tatsächlich immer nur einen Kontakt. Haben die das falsche Teil bestellt, oder hätten sie zwei pro Rad verbauen müssen?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Fahrzeug ist ein 7P Facelift aus 2016.

Stefan