

Kessy Problem aber kein Fehlercode

Beitrag von „Turbina“ vom 22. November 2021 um 01:14

Da ist der Türgriff touch sensor defekt, wie bei fast allen.

2 Möglichkeiten. 1. ein neuer Türgriff (ich meine um die 300€) oder 2. Nur den Touch sensor abklemmen. Das Öffnen über kessy funktioniert weiterhin indem man den Griff zieht.

Eins von beiden sollte schnell erfolgen, da der Touch sensor permanent auslöst, somit das Auto nie in busruhe geht und dir gnadenlos die Batterie leer saugt