

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „gentleman032“ vom 27. November 2021 um 16:08

Brauche Hilfe...folgendes Problem. Bei meinem Touareg 3.0TDI aus 2007 hatte ich bei einer Geschwindigkeit ab 130-140km/h ein starkes vibrieren was mit erhöhter Geschwindigkeit auch doller wurde. Es vibriert sogut wie das ganze Auto. Nachdem ich gesehen hatte das das Mittellager durch ist wurde der gegen den blauen Silikonring ersetzt wovon viele Gruppenmitglieder nur positives berichtet haben. Leider ist das Vibrieren immernoch da. Glaube sogar etwas doller. Ich kann dazu nur sagen das es nicht Drehzahl abhängig ist und wenn ich plötzlich bremse ist das vibrieren weg. Ebenso wenn ich ihn auf N stelle während der Fahrt ist es auch weg. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Hardyscheibe und sonst die Kardanwelle waren nicht auffällig. Danke für die Antworten.