

Luftfahrwerk: Problem mit dem externen Druckluftanschluss

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 27. November 2021 um 19:49

Hi Joachim

Wurde die Luftleitung für den Füllanschluss denn wieder am Kompressor angeschlossen?

LG

Martin