

Verstellung Turbolader schwergängig oder blockiert

Beitrag von „Turbina“ vom 29. November 2021 um 00:42

[Zitat von Dicker2005](#)

ist das Gestänge das von Unterdruckdose zum Turbolader geht ,eventuell WD40 auf Gelenke (habe ich gemacht)

kann man mit Unterdruckpistole prüfen in Werkstatt ob es an Unterdruck/ Gestänge bewegt sich oder an Turbo liegt !

Ist alles rein elektrisch ohne Unterdruck.

Das Problem ist nicht der steller, sondern die vtg schaufeln im turbo sitzen fest.

bekanntes Problem am v6