

Fse im Touareg 7l FL

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 29. November 2021 um 22:43

Hallo Du

Herzlich Willkommen bei den Touareg Freunden!

Ich weiss nicht, ob es die einzige Lösung ist, aber vielleicht könnte es auch ein anderes Steuergerät für die Premiumfreisprecheinrichtung (PFSE) tun. Das Steuergerät sitzt unter dem Beifahrersitz, und mit der Teilenummer und dem Index E aufwärts (glaub ich zumindest!) könnte es auch funktionieren. Zumindest liegt da bei den Apfelfonen immer das Problem. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand, der auch ein Huawei P30 am RNS510 betreibt.

Andererseits kann man sich, glaube ich, mit dem erwähnten Fison noch andre nützliche oder unnütze Dinge auf dem Display anzeigen lassen. Da gibt Dir aber die Suche jeweils entsprechend Auskunft.

Schöne Grüsse