

V6 TDI qualmt schwarz

Beitrag von „donadi“ vom 30. November 2021 um 22:34

Die Kompressionsgeschichte würde ich erst mal zurückstellen.

Die Injektoren haben eine Nummer aufgeprägt, mit welcher die individuelle Charakteristik abgebildet wird. Diese Nummern muss man dem Steuergerät nach einem Tausch mitteilen.

Hier gibt es einen erstklassigen Bericht zum Wechsel:

Thema

[Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS](#)

Sehr geehrte Touareg-Gemeinde!

Ich erlaube mir hiermit einen Bericht über den Wechsel der Injektoren im V6-TDI zu veröffentlichen.

Hinweis: Dieser Bericht ist wirklich nur als Bericht zu verstehen. Es handelt sich um keine Reparaturanleitung!!! Daher wird keinerlei Garantie und Gewährleistung für Schäden übernommen. **Diese Reparatur ist nichts für Laien.**

Einleitung:

Als ich die Injektoren bei meinem T1 im Oktober auslesen habe, musste ich feststellen, dass 2 Injektoren ausserhalb der Grenzwerte...



Deberius

25. Februar 2012 um 13:54