

Einbauort Steuergerät PDC

Beitrag von „Steve1977“ vom 4. Dezember 2021 um 18:55

Moin Moin zusammen,

Hab aktuell Probleme bei meinem T2 mit der Parkdistanz Kontrolle. Beim Einlegen vom Rückwärtsgang ertönt während ein paar Sekunden ein schriller Piepton und der Knopf am Armaturenbrett blinkt. Laut Werkstatt wär das Steuergerät defekt und voller Freude haben sie mir ein Kostenvorschlag von 668 Euro vorgelegt 😬 😬 ! Meine Freude hielt sich allerdings in Grenzen. 😬 😬 Da ich den Preis für völlig überzogen halte will ich jetzt selbst Hand anlegen. Aber bevor ich die Innenverkleidung komplett raus reiße wollte ich mal nachfragen wo das Steuergerät im 7P verbaut ist.

Danke Im Voraus

Steve