

## 3.2 VR6 hat Probleme bei Kaltstart und Kaltlauf

Beitrag von „Derrick“ vom 9. Dezember 2021 um 14:29

Hi,

Ich hatte schon ein ähnliches Phänomen bei einem anderen Fahrzeug.

Hier hatte der Kühlmitteltemperaturgeber, der auch das Motorsteuergerät (MSG) mit Infos versorgt, eine Macke.

Schon bei Temperaturen um die 0°C gaukelte er Temperaturen von um die -40°C vor, so dass das MSG das Gemisch im Leerlauf viel zu stark anfettete und die Kiste nicht vernünftig lief.

Ab gewissen Drehzahlen und Temperaturen wurde das Problem dann "weniger".

Die Temperaturwerte sollte man eigentlich auch auslesen können, ansonsten mal den Stecker vom Geber abziehen und schauen ob das MSG einen Ersatzwert annimmt.

Gruß Stefan