

Zusammenhang Servo / Startprobleme???

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Dezember 2021 um 10:11

Hi,

das untere Massekabel ist nicht ummantelt und lässt sich daher gut kontrollieren.. Nach 10 Jahren kann man das vorsorglich tauschen. In der Regel ist der Grünspan dann schon so weit vorgedrungen, dass der eigentliche Leiter höchstens noch ein Viertel des ursprünglichen Querschnitts hat.

Gruß Peter