

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Troll85“ vom 10. Dezember 2021 um 18:41

Hallo zusammen, Ich hab eine T1 aus 2008 mit Dynaudio soundsystem und das Steuergerät auf 3C8 035 730 B getauscht, und auch die Kabel für den rechten Kanal nachgerüstet.

Das anlernen des Handys ging zwar nur über das Spenderfahrzeug vom Steuergerät, aber soweit läuft mal alles. Ich kann über BT Telefonieren und auch Audio streamen, ABER ich habe über BT keinen Bass, 😞 über Klinke klingt alles super.

Liegt das Problem am Steuergerät oder gibt generell keine / wenig Bass über BT?

Wie ist der Audioklang bei euren Konfigurationen?

MfG Georg