

Touareg V10 Inneraumheizungsproblem

Beitrag von „Tony432C“ vom 12. Dezember 2021 um 17:41

Hat der V10 bzw der Touareg an sich eine Stelle zum Entlüften?

Luft im System vermute ich auch, aber selbst die müsste ja irgendwo her kommen, Kühlwasser war nicht raus soweit es mir bekannt ist.

Keylessgo haben wir jetzt nach der hier bekannten Anleitung abgeklemmt, Batterie ist dennoch immer leer.