

3.2 VR6 hat Probleme bei Kaltstart und Kaltlauf

Beitrag von „Dorfkind“ vom 13. Dezember 2021 um 12:24

Hi Stefan,

sorry für die verspätete Antwort und danke für den Hinweis.

Werde ich testen und rückmelden.

Du weißt nicht zufällig, welcher Temp. Sensor für die Gemischzubereitung verantwortlich ist und wo dieser am VR6 sitzt?

Gruß

Magnus