

## 3.2 VR6 hat Probleme bei Kaltstart und Kaltlauf

Beitrag von „Dorfkind“ vom 13. Dezember 2021 um 12:42

Noch was, war mir entfallen 😞

Heute morgen, ca 6°C Aussentemperatur, ist er deutlich besser und (subjektiv) auf allen Zylinder angesprungen.

Das oben erwähnte Gezicke mit blickender MKL und Zylinderabschaltung fing allerdings wieder an.

Ich werde den Pfad eines möglichen, defekten Temp. Sensors weiter verfolgen....