

## **3.2 VR6 hat Probleme bei Kaltstart und Kaltlauf**

**Beitrag von „Derrick“ vom 13. Dezember 2021 um 14:00**

Hallo,

Wo der beim VR6 sitzt weiß ich nicht.

Vermutlich aber recht gut zugänglich irgendwo an den Kühlmittelschläuchen.

Oft ist auch mehr wie ein Geber verbaut.

Der fürs MSG und der für die Tempersturanzeige im Kombiinstrument müssen nicht unbedingt die gleichen sein.

So war das zumindest bei dem von mir geschilderten Fall bei einem Audi.

Gruß Stefan