

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „phils“ vom 14. Dezember 2021 um 09:16

Hi,

ich bin über viele Umwege auf das Forum aufmerksam geworden.

Bei meinem Touareg startet das RNS ständig neu, und ich bin auf der Suche nach der Lösung.

Mir kann hier sicherlich jemand helfen. Rückfahrkamera ist ebenfalls verbaut.

Danke bereits im Vorfeld.