

# Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

**Beitrag von „bogenwolle“ vom 21. Dezember 2021 um 22:24**

es ist schwierig hier eine detaillierte antwort zu geben da man hier keinen händler oder marken nennen soll oder darf

ich habe auch das mittenlager problem gehabt und auch gleich die ganze welle getauscht .

nur soviel -- ich hab bei einem onlinehändler bestellt aber mit telefonischer rücksprache..

bei mir war es eine " augenscheinlich" neue welle der fa. SPIDAN also angebl. originalteil qualität.

dazu kann ich nix sagen. der preis war abzüglich 35% Rabat bei rund 380 € plus 60 € altteilpfand die

ich zurückbekommen habe als ich die alte zurückgeschickt habe. reparaturdauer 45minuten (12 schrauben ( ohne die unterboden-verkleidung))