

# **Touareg 7P BJ. 2013 V6 TDI - Auf einmal Ausfall von mehreren Systemen ?**

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 22. Dezember 2021 um 07:20**

Hallo Uli,

Batterie wurde erst vor einem Jahr ausgetauscht.

Unterspannung hatte ich seitdem bisher auch noch nie im VCDS ausgelesen.

Dachte auch erst an ein hängendes Relais oder geflogene Sicherung (hab leider noch keine Zeit zum testen gehabt, wollte gerstern nur noch schnell VCDS auslesen).

Gruß