

# **Touareg 7P BJ. 2013 V6 TDI - Auf einmal Ausfall von mehreren Systemen ?**

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 27. Dezember 2021 um 18:49**

Hallo Robert,

stimmt. Sollte ungefähr zwischen 30 und 50mA liegen.

Gemessen habe ich, in dem ich den Minus-Pol der Batterie abgeklemmt habe

und dort das Multimeter in Reihe (also Minus Pol der Batterie und abgeklemmte Leitung zum KFZ )

geschaltet habe.

War dann aber schon sehr dunkel.

War das so korrekt, dann denke ich, es liegt evtl. am Multimeter ?

Gruß

Peter