

Naviknopf eingedrückt

Beitrag von „Roter Baron“ vom 5. März 2005 um 11:52

Hey,

ich habe heute versucht den 1414 Adapter von Dietz einzubauen. - Klappt natürlich nicht da kein Videosignal kommt (Audio kommt). Warum nicht? Strombelegung stimmt.



Zu allem Überfluß habe ich dann auch noch bei dem Versuch das Navi wieder zurückzuschieben den linken Bedienknopf unten reingedrückt - ich schätze dass die Platine gebrochen ist. Hat hier einer Erfahrung was gemacht werden muß?