

V10 Xenon Abblendlicht Kurvenlicht und Standlicht links ausgefallen

Beitrag von „SwissT“ vom 4. Januar 2022 um 12:38

Hallo Dirk

Als erstes würde ich prüfen ob sich die Verriegelung des Scheinwerfers gelöst hat. Dann geht auch der Stecker mit ab.

LG Manuel