

## **R5 TDI PDE-Brücke.**

**Beitrag von „Parasol“ vom 5. Januar 2022 um 11:51**

Die Erfahrungen im T5-Board (dort der R5-Pumpe/Düse BPC oder BNZ) sind überwiegend positiv. Probleme nach dem Umbau rühren eher von nicht wieder korrekt verriegelten Kabelbäumen oder PD-Steckern.