

# V10 Xenon Abblendlicht Kurvenlicht und Standlicht links ausgefallen

Beitrag von „TouaregDD“ vom 7. Januar 2022 um 12:52

[Zitat von SwissT](#)

Hallo Dirk

Als erstes würde ich prüfen ob sich die Verriegelung des Scheinwerfers gelöst hat.  
Dann geht auch der Stecker mit ab.

LG Manuel

Der 08er dürfte ein Facelift sein und somit hat er einen eigenen Stecker am Scheinwerfer es ist nicht das selbe System wie beim Vorfacelift (2003-2006) Da wird der Scheinwerfer nach vorne entriegelt beim Facelift wird der Scheinwerfer zur Seite gedreht und hat einen eigenen Stecker der danach entriegelt werden muss.

[DirkBo](#) es scheint tatsächlich das Steuergerät zu sein.

Hast du nur Xenonscheinwerfer oder hast du auch Kurvenlicht mit Abbiegelicht im Scheinwerfer integriert?